

TechComm 不斷電系統清單

配屬儀器	使用數目	啟用日期	年限	使用狀況 (最近一次斷電時間 5/11 10:17-10:55)
TC1-E10 Real-Time PCR (A)	1	2009/5/25	5	蓄電力不足, 尋求新的不斷電系統
TC1-E10 Real-Time PCR (B)	1	未標示	未標示	正常
TC1-E10 Real-Time PCR (C)	1	2011/3/25	5	正常
TC1-E10 Real-Time PCR (D)	1	2011/3/25	5	正常
TC1-B100 SOLiD 768	2	未標示	未標示	有一台蓄電力不足, 廠商將從國外原廠調一台新的來替換
TC1-B100 SOLiD 769	2	未標示	未標示	正常
TC3-A40 ABI 494	1	未標示	未標示	正常
TCX-LS07 FlexStation 3 microplate reader	1	2009/3/2	5	蓄電力不足, 尋求新的不斷電系統